



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHENGUAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0033-43	FECHA:	4/10/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: sustitución de estufa artesanal o leña



Foto 5 cambio de puertas de los baños



foto 6 lavamanos en servicios sanitarios susutitucion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHENGUAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0033-43	FECHA:	4/10/2024




foto 1 reparacion de pila



Foto 2 sustitucion de soporte de metal por metal




Foto 3 mantenimiento de chorros agua potable



Foto 4 mantenimiento de canales



foto 5 pintado del muro



Foto 6 pintado de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

