



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolomás y Yaxanil, aldea Jolomgüitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1043-43	FECHA:	27 de agosto de 2024




Foto1: Construcción de planchas nuevas.



Foto 2: Colocación de cajas interruptoras e instalaciones eléctricas




Foto 3: Preparación del interior de la pila para colocarle el azulejo.




Foto 4: Construcción de cambio de gradas para segundo nivel.





Foto 5: Porterías y aros cortados para repararlas.



Foto 6: cambio de techo del escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

