



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Juan Ixcay |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Jolomás y Yaxanil, aldea Jolomgütz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-23-1043-43 | FECHA: | 11 de septiembre de 2024 |




Foto1: Planchas y chimeneas terminadas.



Foto 2: cambio de interruptores y conexiones eléctricasterminadas.



Foto 3: Cambio de techo de escenario terminada.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

