



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Yaxeu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1044- 43	FECHA:	23/08/2024




Foto 13: Sustitución de Pintura exterior de las aulas




Foto 14: Sustitución de Pintura del interior de las aulas




Foto 15: Sustitución de Tuberí de pvc




Foto 16. Sustitución de pintura del exterior de aulas




Foto 17: Sustitución de canal de pvc




Foto 18: sustitución de pintura de interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Yaxeu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1044- 43	FECHA:	23/08/2024




Foto 7: Sustitución de tubería y accesorios de agua potable




Foto 8: Cambio de chapa de puerta de aula





Foto 9: Sustitución de tablero y pastillas



10. Sustitución de Lamparas por Plafoneras




Foto 11: Sustitución de toma Corriente y Apagadores






Foto 12: sustitución de cableado y reparación de tubo flexible

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Yaxeu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1044- 43	FECHA:	23/08/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de inodoros




Foto 3: Sustitución de vidrios de ventanas




Foto 4: sustitución de estufa artesanal o leña




Foto 5: Mantenimiento a Puertas de Aula y Cocina






Foto 6: Sustitución de Puertas de Baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

