



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1047-43	FECHA:	20 DE JUNIO 2024



Foto1: Sustrución de lamina




Foto 2: Sustrución de red eléctrica




Foto 3: Sustrucion de pintura




Foto 4: Sustrución malla







Foto 5: Sustrución de pintura de estructura metalica



Foto 6: Sustrucion de pintura de puerta y chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	 DIRECCIÓN
---	---	---	--