



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1047-43	FECHA:	08 DE OCTUBRE 2024



Foto1: Sustitución de lamina



Foto 2: Sustitución de red eléctrica



Foto 3: Sustitución de pintura



Foto 4: Sustitución de malla



Foto 5: Sustitución de pintura de estructura metálica.




Foto 6: Sustitución de pintura de puerta y chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

