

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOJQUIA, ALDEA CHANCHOCAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1049-43	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Sustitución de plancha de metal.




Foto 2: Reparacion de repello y cernido de paredes.



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructuras de puertas en aulas.



Foto 5: Cambio de techo de la cocina




Foto 6: Susutitucuin de lamina por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

