



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANCHOCA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1054-43	FECHA:	12/06/2024




Foto1: Sustitución de Lámina



Foto 2: Sustitución de madera por metal



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Pintura de muros interiores y exteriores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

