



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Progreso, Aldea El Tablón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0003-43	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto a piso de granito



Foto 2: Sustrucción de techo de aula




Foto 3: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 4: Sustrucción de ventanas



Foto 5: Sustrucción de plancha de cocina




Foto 6: Sustrucción de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

