



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO, ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0003-43	FECHA:	9/05/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE ✓



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ✓



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO ✓



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE COCINA ✓




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS ✓



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y Agregar el No. de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 