



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO, ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0003-43	FECHA:	31/05/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO GRANITO



Foto 4: SUSTITUCION DE PLANCHA DE COCINA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 6: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

