



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN GRANDE ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0006-43	FECHA:	29/02/2024



Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito.



Sustitución de estructura de soporte de metal y lámina de metal troquelada.



Sustitución de estructura de ventanas y vidrios.



Sustitución de tomacorrientes y sistema de cableado eléctrico.



Sustitución de Flipons



Sustitución de plafoneras y focos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

