



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN GRANDE ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0006-43	FECHA:	7/05/2024



Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito.




Sustitución de estructura de soporte de metal y lámina de metal troquelada




Sustitución de estructura de ventanas y vidrios



Sustitución de tomacorriente y sistema de cableado electrico



Sustitución de flipons y ducto eléctrico + accesorios



Sustitución de plafoneras y focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

