



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN GRANDE ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0006-43	FECHA:	27/05/2024



Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito. ✓




Sustitución de estructura de soporte de metal y lámina de metal troquelada. ✓



Sustitución de estructura de ventanas y vidrios. ✓



Sustitución de tomacorrientes y sistema de cableado electrico. ✓




Sustitución de flipons y ducto eléctrico + accesorios ✓



Sustitución de plafoneras y focos ahorradores ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director



Centro Educativo Público