



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1062-42	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Techo del establecimiento




Foto 2: Estado de las láminas y estructuras de soporte en las goteras




Foto 3: Estructura de soporte de madera




Foto 4: Canales y caídas de agua




Foto 5: Ventanas




Foto 6: Techo del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director

