



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 3

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO ✓	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1065-43 ✓	FECHA:	29/02/2024 ✓




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN




Foto 6: REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA**



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

