



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1065-43	FECHA:	12/05/2024




Foto1: Sustitución de Láminas.




Foto 2: Sustitución de láminas



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte.




Foto 4: Sustitución de bajadas de agua.




Foto 5: Cambiando el Portón




Foto 6: Reparación de bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público