



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1065-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1: Sustitución de láminas.



Foto 2: Sustitución de láminas.




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte.




Foto 4: Sustitución de bajadas de agua pluvial.



Foto 5: Sustitución de portón



Foto 6: Reparación de bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

