

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Coyegual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1068-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 12"



Foto 3: Sustitución inodoro




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal 4X4




Foto 5: Pintura en muros exteriores





Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la Aldea El Coyegual



Firma y Sello Director Centro Educativo Público de San Antonio Huista

