



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 24 - 1068 - 43	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024




Foto 1: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal 4x4



Foto 5: Pintura en muros exteriores




Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GARM E
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia Aldea El Coyegual OPF

A. M. M.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público