



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1069-43	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024



Foto1: Sustrucción de lámina




Foto 2: Sustrucción de capotes de lámina



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación de pila




Foto 4: Sustrucción de canales de lámina



Foto 5: Sustrucción de soporte de canal



Foto 6: Sustrucción de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1069-43	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural



Foto 8: Sustitución de desayunador

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

