



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1070-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2024



Foto1: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTÓN




Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS




Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público