



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1070-43	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2024




Foto1: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: MANTENIMIENTO A PORTÓN



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS




Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

