



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LAS PALMAS EL RECREO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS PALMAS EL RECREO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1072-43	FECHA:	17 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Sustitución de 2 pilas de dos lavaderos



Foto 2: Sustitución de 4 inodoros



Foto 3: Sustitución de piso



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de techo de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

