



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN LAS PALAMAS EL RECREO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS PALMAS EL RECREO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1072-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Sustitución de 2 pilas de dos lavaderos



Foto 2: Sustitución de 4 inodoros




Foto 3: Sustitución de piso



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de techo servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

