



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Norte Caserío Los Mangalitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1076-43	FECHA:	16 de mayo de 2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: sustitución de estufa rural completa




Foto 4: sustitución de balcones



Foto 5: sustitución de portón de metal



Foto 6: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jonatan Penes 14*  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

