



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Antonio Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Norte, Caserío Los Mangalitos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-1076-43 | FECHA: | 23 de mayo de 2024 |



Foto1: Sustitución de lamina




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Sustitución de estufa rural completa




Foto 4: Sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de portón de metal e instalación de techo



Foto 6: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jonatan Peres M

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

