

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESTANCIA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4717-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de puerta de cocina y mantenimiento de puertas de metal.



Foto 3: Sustitución de azulejo, llaves, tubería de drenaje y del agua todo está en mal estado.



Foto 4: Sustitución de pila, piso, tubería del agua, drenaje y pared



Foto 5: Sustitución de instalación eléctrica y de piso de cemento por piso de granito




Foto 6: Sustitución de ventanas y mantenimiento de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sandy Elianeth Jiménez Morales
Firma y sello del Presidente de la OPE




Magda Lorayne Vásquez Gressi
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

