

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESTANCIA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-04717-43	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2024




Foto1: Sustitución de lámina por lamina troquelada



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de azulejo mueble de cocina



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: Sustitución de piso de cemento por piso de granito



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de la ODE FAMILIA



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
