



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Coatlán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Joom            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-0002-43 | FECHA:                         | 3/06/2024             |



Foto 1: Se observa las puertas de madera en mal estado, con chapas deterioradas.



Foto 2: Pisos de torta de concreto en mal estado.



Foto 3: Muro de contención en mal estado que necesita ser remodelado.




Foto 4: Circulación del edificio escolar en mal estado lo cual necesita ser mejorado.





Foto 5: Instalación de luz improvisado y en mal estado del edificio escolar.





Foto 6: Banqueta de ingreso al centro educativo en mal estado y que necesita ser mejorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
San Sebastián Coatlán, Huehuetenango

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Joom  
DIRECCION MINEDUC SINAIE  
San Sebastián Coatlán, Huehuetenango