



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0002-43	FECHA:	5/08/2024




Foto 1: En la foto se observa el proceso de cambio de las puertas de madera para la nueva instalación.



Foto 2: Se observa el proceso de la colocación de pisos de granito en las aulas del establecimiento.



Foto 3: En esta imagen se aprecia el proceso de remodelación del muro de contención.




Foto 4: En la evidencia se puede apreciar el proceso de mantenimiento al muro perimetral de block con soleras intermedias y columnas.





Foto 5: En la foto se aprecia el proceso de mejoramiento de instalaciones eléctricas en el edificio escolar.



Foto 6: En la foto se aprecia el proceso de la preparación de la banqueta de acceso al centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

