

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOTZCOJOLTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0004-43	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 2: Cambio de lámina por lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de ventanas.



Foto 4: Sustitución de puertas.



Foto 5: Cambio de pintura en el exterior e interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 