

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOTZCOJOLTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0004-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024
Foto 1: Sustitución	de estructura de soporte de madera por metal.	Foto 2: Cambio	de lámina por lámina troquelada.
Observación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualiza octubra o CONSEIO	種類	Since Since
	Firma y sello del Presidente de la OPA	3	Firma y Sello Director Centro Educativo Público