

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOTZCOJOLTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0004-43	FECHA:	16 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 2: Cambio de lámina por lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de ventanas.






Foto 4: Sustitución de puertas.



Foto 5: Cambio de pintura en el exterior e inferior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
