

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacjeltac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0052-43	FECHA:	San Sebastián Coatán, 03 de junio de 2024




Foto 1. Pintada del techo de la escuela




Foto 2. Pintada de puertas




Foto 3: Colocación de balcones y pintada de las paredes de la escuela




Foto 4: Pintada de la escuela y compra de nueva plancha de 3 ornillas



Foto 5: Sustitución de inodoro y deposito de agua




Foto 6: Sustitución de focos , cables y reparación de sistema de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en hojas.

Porced B. G. J.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacjel Tac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0052-43	FECHA:	San Sebastián Coatán, 21 de agosto de 2024

Durante



Foto 1. Pintada del techo de la escuela

Durante



Foto 2. Pintada de puertas

Durante



Foto No 3. colocación de balcones y pintada de muros exteriores e interiores

Durante



Foto No. 4 .Mejoramiento de cocina y sustitucion de plancha de 3 hornillas

Durante



Foto 5: Sustitución de inodoro y deposito de agua

Durante




Foto 6: Sustitución de focos , cables y reparación de sistema de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paral B. G. J

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

