

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Pancante Kuchej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancante Kuchej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0054-43	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: Pintar todo el establecimiento



Foto 2: Pintar las tres aulas del establecimiento




Foto 3: Repello y piso en la cocina




Foto 4: Circulación del centro educativo



Foto 5: Pintar los tres baños del centro educativo








Foto 6: Cambio de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Julio Sebastián Diego Firma y sello del Presidente de la OPA		 Jesús Bernadita Ros Montejo Firma y Sello Director Centro Educativo P...	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------