



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0065-43	FECHA:	San Sebastián Coatlán, 3 de junio de 2024



Foto 1: Sustrucción de portón de metal



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de baja de agua en proceso



Foto 4: Sustrucción de torta de cemento




Foto 5: Eliminación de circulación vieja para sustitución nueva



Foto 6: Sanjeado para muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia de la EORM Caserío La Libertad, Huehuetenango, Guatemala

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserío La Libertad, Huehuetenango, Guatemala