



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0065-43	FECHA:	San Sebastián Coatlán, 7 de agosto de 2024.



Foto 1: Sustitución de Vajada de agua Pluvial



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de cuneta



Foto 4: Circulación en proceso



Foto 5: Pintura de exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de entortado en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante de la Organización de Padres de Familia de la EORM




Firma y Sello Director Centro Educativo

