



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0065-43	FECHA:	San Sebastián Coatlán, 16 de agosto de 2024.



Foto 1: Finalización de vajada de agua



Foto 2: Instalación de Portones



Foto 3: Instalación de balcones



Foto 4: Finalización de muro perimetral




Foto 5: Pintura de exteriores e interiores



Foto 6: Instalación y finalización del proyecto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPM




Firma y Sello Director Centro Educativo

