



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN COATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HISS, SAN SEBASTIAN COATAN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1101-43	FECHA:	22 de julio de 2024



foto 1. Fundición de las planchas



foto 2. Desentechando la cocina



foto 3. Colocación de las ventanas




foto 4. Desarmando las puertas en los servicios sanitarios




foto 5. Colocando la puerta




foto 6. Desarmando los canales

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la CPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación





foto 8. Sustitución de interruptores simples y sustitución de tomacorrientes dobles.



foto 9. Sustitución de lleve de chorro.



foto 10. Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director

