



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN COATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HISS, SAN SEBASTIAN COATAN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1101-43	FECHA:	16 de agosto de 2024



foto 1. Estufa terminada




foto 2. Techo finalizado



foto 3. Ventanas instaladas



foto 4. Puertas instaladas en los servicios sanitarios



foto 5. Puerta instalada



foto 6. Canales instalados

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección de Centros Educativos Públicos





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación



foto 7. Flipon instalado



foto 8. Interruptor simple instalado



foto 9. Chorro instalado



foto 10. Focos led instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director de Centro Educativo Público

