

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Aldea Ucachoj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ucachoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1110-43	FECHA:	9 de agosto de 2024



Foto1: Mejoramiento de la circulación de la escuela.




Foto 2: Cambio de Techo de la escuela.




Foto 3: Sustitucion del Portón.



Foto 4: Mejoramiento de columnas y malla del muro.




Foto 5: Colocacion de nueva pintura en las aulas






Foto 6: Sustitucion de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

