

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Aldea Ucachoj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ucachoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1110-43	FECHA:	19 de agosto de 2024



Foto 1: Mejoramiento de la circulacion de la escuela.



Foto 2: Mejoramiento de columnas y malla sobre el muro perimetral.



Foto 3: Instalacion de nuevo portón.



Foto 4: Mejoramiento de techo de la escuela.




Foto 5: Mejoramiento de la pintura de las aulas.







Foto 6: Cambio de recipiente de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

