

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea Biltac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Biltac, San Sebastián Coatlán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1113-43	FECHA:	03/06/2024




Foto 1. La escuela esta muy despintada porque lleva años sin que la coloreen.




Foto 2. El baño es de madera y la tasa no esta conectada al drenaje, solo tiene un pozo.



Foto 3. El recipiente de agua no alcanza cuando es tiempo de verano.



Foto 4. La pila está rota, su reposador está muy desgastado, sólo tiene una lavadora y el techo está en mal estado.






Foto 5. Los tubos de agua y de drenaje están quebradas, el agua ya no llega al drenaje porque se ha tapado con piedrines que se meten donde está roto.



Foto 6. La mayoría de las láminas que cubren el techo frontal de la escuela ya se cayeron, cuando hay lluvia entra mucho el agua y se mojan los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

