

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea Biltac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Biltac, San Sebastián Coatlán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1113-43	FECHA:	07/08/2024



Foto 1. Se está pintando la parte interna de cada una de las aulas del centro educativo.



Foto 2. Se está pintando de manera general la parte externa del centro educativo.



Foto 3. Se está empezando a establecer el cimiento de cada uno de los servicios sanitarios.



Foto 4. Los servicios sanitarios están a la mitad, ya sólo falta la terraza para terminar la base.



Foto 5. Están colocando las primeras reglas que van a sostener las láminas troqueladas.




Foto 6. Ya están colocadas todas las reglas, ya solo falta la colocación de las láminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---