

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta aldea Biltac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Biltac, San Sebastián Coatán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1113-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1. Así quedó la parte externa de la escuela después de la pintura de las paredes.




Foto 2. Así quedó la parte interna de cada una de las aulas después de la pintura de paredes.




Foto 3. Cada uno de los espacios de los sanitarios ya están terminados, ya sólo falta la instalación de las tazas y puertas.




Foto 4. El espacio del mingitorio ya está terminado, ya solo falta el lavamanos.




Foto 5. La pila de cuatro lavadoras ya está terminada, ya solo es cuestión de llenarlo con agua.




Foto 6. Las láminas troqueladas del techo ya están colocadas en el canal del agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPM  

Firma y Sello Director Centro Educativo 