



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTENAM I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1116-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: Colocación de vidrios



Foto 2: Colocacion de pila



Foto 3: Pintada de puertas



Foto 4: Colocación de chapa




Foto 5: Desinstalación de vigas y copetes



Foto 6: Colocación de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEFA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro

