



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTENAM I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1116-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 7: Rotoplas reemplazado



Foto 8: Plancha sustituida




Foto 9: Chimenea colocada




Foto 10: Sanitario nuevo instalado



Foto 11: Pintura nueva




Foto 12: Estructura de piso de plancha rural restaurada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTENAM I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1116-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Finalización de colocación de ventanas



Foto 2: presentación de la pila nueva



Foto 3: Puerta pintada



Foto 4: Chapa reemplazada



Foto 5: Estructura de soporte reemplazado



Foto 6: Láminas y clavos renovados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

