



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1659-43	FECHA:	5/08/2024




FOTO No. 1 estan cambiando las lamina



FOTO No. 2 se estan cambiando las puertas



FOTO No. 3 estan colocando los tubos PVC



FOTO No. 4 estan pintadno las paredes



FOTO No. 5 ya estan colocando los inodoros



FOTO No. 6 estan cambiano los llaves de chorro y mejorando

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1659-43	FECHA:	5/08/2024



FOTO No. 7 el perímetro de la circulación y muro están reparando



FOTO No. 8 El cableado del sistema eléctrico están reparando




FOTO No. 9 ya se cuenta con tinaco para depósito de agua



FOTO No. 10. están reparando la plancha y colocando azulejo a la estufa rural





FOTO No. 11: pila en mal estado por eso se requiere de sustitución.



FOTO No. 12 están repellando las paredes de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 <p>Firma y sello del Presidente de la Comisión Asesora de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1659-43	FECHA:	5/08/2024

 <p>FOTO No. 13 ya estan quitando las ventanas</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	