



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1660-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 1: sustitución de láminas




Foto 2: reparación de muro perimetral




Foto 3: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: sustitución de focos led



Foto 5: reparación de muro de contención



Foto 6: sustitución de lavamanos en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Javier Ballón
Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Cent

